

УДК 621.923

**В. И. Лавриненко<sup>1</sup>, В. Ю. Солод<sup>2</sup>, В. А. Скрябин<sup>1</sup>, И. В. Лещук<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины

<sup>2</sup> Днепродзержинский государственный технический университет МОН Украины

## ФОРМИРОВАНИЕ МИКРНЕРОВНОСТЕЙ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ КРУГАМИ ИЗ СТМ С СОЧЕТАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ АБРАЗИВОВ В РАБОЧЕМ СЛОЕ КРУГА

*В данной статье рассматриваются вопросы формирования микрнеровностей на обрабатываемой поверхности при шлифовании кругами из сверхтвердых материалов с учетом сочетания различных абразивов в рабочем слое круга. Показана взаимосвязь высотных и шаговых параметров шероховатости и особенности профиля микрнеровностей при различном сочетании абразивов (алмазов и кубического нитрида бора).*

**Ключевые слова:** микрнеровность, параметр шероховатости, шлифование, сверхтврдые материалы.

### Введение

Известно [1–3], что существует определенная связь между высотными и шаговыми параметрами шероховатости. Так, в работе [1] такая связь была уточнена для основных высотных параметров в зависимости от технологии обработки: для плосковершинной и отделочно-упрочняющей обработки  $R_{max} = 5Ra$ , для точения, строгания, фрезерования  $R_{max} = 6Ra$ , для шлифования  $R_{max} = 7Ra$ . Авторами [2] связь между высотными параметрами  $Ra$  и  $R_{max}$  выражена в виде  $R_{max} = (6,472 \pm 0,225)Ra$  для шлифования кругами из кубонита стальных изделий. В работе [1] показано, что для большинства методов механической обработки при средней высоте микрнеровностей шаг шероховатости  $Sm$  не превышает  $40R_{max}$  (шлифование, строгание, фрезерование, растачивание стальных и чугунных деталей), а для неровностей с меньшей высотой значения их шага могут достигать  $300R_{max}$ . В работе [3] были изучены особенности формирования зависимости параметра  $R_{max}$  от  $Ra$  для различных условий обработки и показано, что такая зависимость сводится к ряду следующих простых соотношений, которые в определенной степени совпадают с выводами работы [1]. Например, для спеченной и необработанной поверхности твердых сплавов она близка к виду  $R_{max} \approx 4Ra$ . При лезвийной обработке сталей (40Х, ШХ15, Х12М) резцами из Гексанита-Р зависимость больше отвечает виду  $R_{max} \approx 6Ra$ . Для абразивной обработки кругами из СТМ наиболее характерной будет зависимость, близкая к виду  $R_{max} \approx 8Ra$ . Это характерно как для инструментальных материалов: быстрорежущих сталей, керамик, твердых сплавов, так и для незакаленной

стали, нержавеющих сталей и титановых сплавов. Для чисто абразивной обработки, например, кругами из электрокорунда, зависимость  $R_{max} = f(Ra)$  более близка к виду  $R_{max} \approx (68)Ra$ . А вот при доводке керамики и покрытий зависимость  $R_{max} = f(Ra)$  близка к виду  $R_{max} \approx 10Ra$ . В последнем случае свой вклад в повышение значения  $R_{max}$  вносит пористость данных материалов, поскольку при доводке она уже играет значительную роль.

### Цель и постановка задачи

В данной статье, учитывая ее небольшой объем, мы хотели бы остановиться на связи между двумя основными высотными параметрами  $Ra$  и  $R_{max}$ , а также на связи между  $Ra$  и  $Sm$ . При этом, нас в большей степени будут интересовать особенности формирования микрнеровностей обработанной поверхности при торцовом шлифовании кругами из СТМ для случая, когда в рабочем слое имеется сочетание двух или трех шлифпорошков различных абразивов (алмазов и КНБ).

### Реализация задачи

Рассмотрим, как изменяются эти закономерности, когда мы имеем дело с абразивным инструментом, рабочий слой которого состоит из сочетания различных абразивов (компактов шлифпорошков на основе микропорошков кубонита, смеси компактов со стандартными шлифпорошками кубонита, смеси компактов с алмазными шлифпорошками). При проведении лабораторных исследований общее количество испытанных абразивных смесей шлифпорошков в основе которых были микропорошки композиционных порошков кубонита составило 21 вариант.

Были изготовлены круги формы 12А2-45° 125×5×3×32 – на связующем марки В2-08. Шлифовали образцы размерами 150×20×8 мм из быстрорежущей стали Р6М5. Обработка производилась без охлаждения.

Шероховатость обрабатываемых поверхностей контролировалась с помощью профилометра-профилографа модели SurfTest SJ-201 фирмы Mitutoyo (Япония), поключенного к компьютеру. Шероховатость обработанной поверхности оценивали по следующим основным параметрам: среднего арифметического отклонения профиля микронеровностей,  $Ra$ , мкм; максимальной высоты микронеровностей,  $R_{max}$ , мкм; среднего шага микронеровностей по базовой линии,  $Sm$ , мкм.

Анализ параметров микронеровностей обработанных поверхностей для четырех случаев сочетания абразивов в рабочем слое шлифовальных кругов (чистые компакты – КМ, компакты КМ и алмазы АС32, компакты КМ и кубонит КВ, компакты КМ с алмазами АС32 и кубонитом КВ) показал, что при шлифовании быстрорежущих сталей соотношение  $R_{max}/Ra$  находится в диапазоне от 7,5 до 10, а средний показатель составляет 8,5, что соответствует тем данным, которые нами изложены выше. Характерно также и то, что разные сочетания абразивов не выделяются в отдельные области, а находятся в общей совокупности данных.

Теперь рассмотрим соотношение высотных и шаговых параметров шероховатости для исследованных в данной работе условий. Общие результаты исследований эксплуатационных показателей первой партии кругов с шлифпорошками на основе компактов микропорошков кубонита показали, что для них характерен особый механизм изнашивания зерен. Они (за исключением зернистости 160/125 и, может быть, частично 250/200) изнашиваются в значительной мере не сколами, а как бы послойно, и поэтому режущая способность зерна не возобновляется, возрастает контакт площадки скольжения зерна по обрабатываемой поверхности. С увеличением производительности шлифования срезание материала ухудшается и растет эффективная мощность шлифования. Косвенным подтверждением гипотезы о послойном изнашивании зерен должна быть небольшая разница в величинах шероховатости, при достаточно ощутимом различии в величинах зернистостей, и увеличенный шаг неровностей в тех зернистостях, которые имеют неудовлетворительную режущую способность. Анализ данных по шероховатости обрабатываемой поверхности подтвердил данную гипотезу. Так, сравним три зернистости при одинаковой производительности шлифования – 120  $\text{мм}^3/\text{мин}$ : 630/500 –  $Ra = 0,44 \text{ мкм}$ , 250/200 –

$Ra = 0,37 \text{ мкм}$ , 160/125 –  $Ra = 0,46 \text{ мкм}$ . Для 200  $\text{мм}^3/\text{мин}$ : 250/200 –  $Ra = 0,93 \text{ мкм}$ , 200/160 –  $Ra = 0,86 \text{ мкм}$ , 160/125 –  $Ra = 0,72 \text{ мкм}$ , 125/100 –  $Ra = 0,76 \text{ мкм}$ . Видно, что при производительности в 120  $\text{мм}^3/\text{мин}$  снижение зернистости компактов в кругах в 4 раза никак не повлияло на шероховатость, а при повышении производительности обработки наблюдается определенная тенденция к снижению шероховатости с уменьшением зернистости, но эта тенденция является нечеткой и принципиально большой разницы между, например, 250/200 и вдвое меньшей зернистостью – 125/100 мы не наблюдаем. В свою очередь, анализ связи между показателем  $Ra$  и шагом неровностей  $Sm$  (рис. 1) четко выявил, что именно на тех зернистостях, которые оказались совсем неработоспособными в кругах (630/500, 200/160, 125/100), и наблюдается повышение значений шага неровностей.

Косвенным подтверждением указанного выше является также и характер профиля микронеровностей обрабатываемой поверхности такими кругами. Если для тех зернистостей, которые проявили себя как неработающие, характерным является более или менее равномерный профиль микрорельефа (рис. 2), то для зернистости 160/125, оказавшейся достаточно работоспособной, характерным является профиль микрорельефа со своеобразными повторяющимися «карманами». Это как раз отражает то, что у такой зернистости наряду с четко выраженным компактами встречаются и так называемые «режущие» зерна, которые и придают такую своеобразность профилю микронеровностей (рис. 3).



Рис. 1. Пример корреляционной связи между параметром шероховатости  $Ra$  и шагом микронеровностей  $Sm$




Рис. 2. Профиль микронеровностей обработанной поверхности кругом с зернистостью KM630/500




Рис. 3. Профиль микронеровностей обработанной поверхности кругом с зернистостью KM160/125

Анализ приведенных выше данных позволяет сделать вывод о том, что, вероятно тут имеет значение то, что в зернистости 160/125 (в общем объеме навески) были зерна, которые в какой-то мере были ближе к стандартным зернам КНБ, чем к компактам, что им и давало возможность удерживать режущую способность круга. Поэтому, на следующем этапе были изучены особенности профиля микронеровностей обрабатываемой поверхности после обработки кругами, когда в качестве абразива использовалась бы смесь стандартных зерен КНБ и зерен компактов из микропорошков кубонита. Сравнивались между собой круги со смешанными зернами из компактов кубонита зернистостью от KM 125/100 до KM 315/250 с добавлением стандартных зерен KB 160/125 (KB 125/100) в соотношении 50:50, то есть зернистость компактов изменялась, а стандартных зерен – не изменялась (160/125 или 125/100).

Рассмотрим, что же происходит в том случае, когда есть базовая зернистость и изменяющаяся компактная? Для производительности 200  $\text{мм}^3/\text{мин}$  имеем следующее: KM 315/250 –  $R_a = 0,66 \text{ мкм}$ , KM 250/200 –  $R_a = 0,63 \text{ мкм}$ , KM 200/160 –  $R_a = 0,75 \text{ мкм}$ , KM 160/125 –  $R_a = 0,51 \text{ мкм}$ , KM 125/100 –  $R_a = 0,58 \text{ мкм}$ .

А для производительности в 400  $\text{мм}^3/\text{мин}$  имеем: KM 250/200 –  $R_a = 1,05 \text{ мкм}$ , KM 200/160 –  $R_a = 1,27 \text{ мкм}$ , KM 160/125 –  $R_a = 1,00 \text{ мкм}$ , KM 125/100 –  $R_a = 1,10 \text{ мкм}$ . Как видно, в обоих случаях шероховатость где-то приблизительно является одинаковой, несколько выпадает из общего ряда зернистость компакта – 200/160. Это свидетельствует о том, что зернистость компактов, как и предполагается из гипотезы, высказанной выше, никак не влияет на шероховатость из-за особенностей изнашивания этих компактов. Вместе с тем, наличие стандартных зерен кубонита KB 125/100 (160/125), из-за своей более лучшей режущей способности, улучшает показатели шероховатости. Например, у чистых компактов при производительности в 200  $\text{мм}^3/\text{мин}$  диапазон  $R_a$  составил 0,72–0,93 мкм, а у смешанной группы – 0,51–0,75 мкм. Кроме того, обратим внимание на то, что у смешанных абразивов профиль микронеровностей достаточно равномерный и не характеризуется четким наличием тех «карманов», на которые мы уже обращали внимание для чистых (см. рис. 3) компактов.

В целом, одновременное использование в шлифовальных кругах зерен шлифпорошков компактов на основе микропорошков кубонита и

стандартных зерен кубонита несколько улучшает работоспособность кругов по сравнению с использованием исключительно шлифпорошков компактов, поскольку становится возможным достичь больших производительностей бесприжоговой обработки быстрорежущей стали – 300 мм<sup>3</sup>/мин при смеси и всего 200 мм<sup>3</sup>/мин при чистом компакте, а также несколько снизить шероховатость обрабатываемой поверхности (с  $Ra = 0,72$  мкм при компактах до  $Ra = 0,52$  мкм при смеси шлифпорошков кубонита). Следовательно, использование смесей шлифпорошков дает определенный эффект, поэтому на последнем этапе для сравнения были изучены эксплуатационные свойства кругов, когда сочетается смесь компактов КМ различной зернистости и стандартных алмазных зерен соответствующих зернистостей. Сравнивали между собой износостойкость кругов со смешанными зернами из компактов кубонита различной зернистости от КМ 125/100 до КМ 400/315 с добавлением стандартных алмазных зерен АС32 соответствующих зернистостей от 400/315 до 100/80 в соотношении 50 : 50. Было изначально определено, что зернистость компактов и зернистость алмазов совпадали. Тем самым, мы имеем фактически ту же ситуацию, что и в первой группе, но теперь уже компактов в рабочем слое только 50 %, а другие 50 % занимают алмазы, которые по быстрорежущей стали имеют приближенный к компактам механизм изнашивания, поскольку на них также будут образовываться площадки износа, и это мы должны увидеть по характеру микронеровностей обработанной поверхности.

Напомним, что по первой группе компактов основной оказалась тенденция, когда снижение зернистости компактов до 160/125 выявилось наиболее эффективным с точки зрения износостойкости кругов. Логичным было бы ожидать такой же тенденции и в случае смеси компактов с алмазами. Так, для производительности в 120 мм<sup>3</sup>/мин имеем следующее: для КМ 400/315 –  $Ra = 0,53$  мкм, для КМ 315/250 –  $Ra = 0,44$  мкм, для КМ 250/200 –  $Ra = 0,28$  мкм, для КМ 200/160 –  $Ra = 0,42$  мкм, для КМ 160/125 –  $Ra = 0,27$  мкм, для КМ 125/100 –  $Ra = 0,36$  мкм. Из анализа

этих данных можно сделать вывод о том, что в целом наблюдается тенденция в снижении шероховатости со снижением зернистости, хотя и есть выброс для зернистости 125/100. Посмотрим, что происходит при повышении производительности до 200 мм<sup>3</sup>/мин: для КМ 250/200 –  $Ra = 0,44$  мкм, для КМ 200/160 –  $Ra = 0,49$  мкм, для КМ 160/125 –  $Ra = 0,39$  мкм. Принципиальной разницы мы не наблюдаем, но обратим внимание на уровень значений  $Ra$  для этой группы – 0,4...0,5 мкм. Сравним, что давали круги с чистыми компактами для этой же производительности. Тут уровень значений  $Ra$  уже выходит на диапазон – 0,7...0,9 мкм, т.е. примерно в 2 раза выше. А смесь компакта со стандартным кубонитом для 200 мм<sup>3</sup>/мин дает диапазон  $Ra$  в 0,5...0,8 мкм. Как видим, смесь компактов с алмазами дает наименьшие показатели шероховатости обрабатываемой поверхности и это, вероятно, связано с тем, что они изнашиваются не сколами, а как бы послойно, а потому режущая способность зерна не возобновляется, возрастает контакт площадки скольжения зерна по обрабатываемой поверхности и снижается шероховатость поверхности. Возникает вопрос о том, как это отразилось на профиле микронеровностей.

Вот тут мы и наблюдаем в особенно ярком виде формирование микронеровностей обрабатываемой поверхности с так называемыми «карманами», на которые мы уже обращали внимание. Для кругов со смесью компактов КНБ и наличием алмазов при обработке стали Р6М5 это как раз и является наиболее характерным. Более ярко это наблюдается на больших зернистостях – 400/315 (рис. 4). Кроме того, характерным является также то, что профили микронеровностей обрабатываемой поверхности такими кругами имеют аномально высокие шаги микронеровностей (рис. 5), что как раз и подтверждает высказанные нами выше предположения по поводу механизма изнашивания абразивных зерен в таких кругах.

Следовательно, одновременное использование в кругах зерен компактов и алмазных зерен ситуацию не улучшает с точки зрения износостойкости кругов и с точки зрения качества обрабатываемой поверхности, поскольку невозможно




Рис. 4. Профиль микронеровностей обработанной поверхности кругом со смешанным шлифпорошком компакта КМ 400/315 и АС32 400/315




Рис. 5. Пример корреляционной связи между  $R_a$  и  $Sm$ :

1 – область формирования обработанной поверхности с четко выраженным «карманами» (см. рис. 4), 2 – с нечетко выраженным «карманами», 3 – область формирования типичной обработанной поверхности (см. рис. 2)

достичь производительной безприжоговой обработки быстрорежущей стали. Вместе с тем, выявлено, что именно при такой смеси в кругах возможно достичь снижения шероховатости обрабатываемой поверхности и специфического профиля микронеровностей, когда образовываются так называемые «карманы».

#### Выводы

1. Анализ параметров микронеровностей обработанных поверхностей для четырех случаев сочетания абразивов в рабочем слое шлифовальных кругов показал, что при шлифовании быстрорежущих сталей соотношение  $R_{max}/R_a$  наход-

**Лавриненко В.І., Солод В.Ю., Скрябін В.О., Лещук І.В. Формування мікронерівностей оброблюваної поверхні при шліфуванні кругами з нтм із сполученням різних абразивів у робочому шарі кругу**

*В даній статті розглядаються питання формування мікронерівностей на оброблюваній поверхні при шліфуванні кругами з надтвердих матеріалів з урахуванням сполучення різних абразивів у робочому шарі кругу. Показано взаємозв'язок між висотними и кроковими параметрами шорсткості та особливості профілю мікронерівностей при різному сполученні абразивів (алмазів та кубічного нітріду бору).*

**Ключові слова:** мікронерівність, параметр шорсткості, шліфування, надтверді матеріали.

**Lavrinenko V., Solod V., Skryabin V., Leschuk I. Formation of microroughnesses on a processed surface at grinding by wheels from superhard materials taking into account a combination of various abrasives in a working layer of a wheel**

*In given article questions of formation of microroughnesses on a processed surface are considered at grinding by wheels from superhard materials taking into account a combination of various abrasives in a working layer of a wheel. The interrelation high-rise and stepping parameters of a roughness and feature of a profile of microroughnesses is shown at a various combination of abrasives (diamonds and cube boron nitride).*

**Key words:** microroughness, parametre of a roughness, grinding, superhard materials.

дится в диапазоне от 7,5 до 10, а средний показатель составляет 8,5, что соответствует тем данным, которые нами изложены выше. Характерно также и то, что разные сочетания абразивов не выделяются в отдельные области, а находятся в общей совокупности данных.

2. Выявлены условия, когда смесь компактов и алмазов одинаковой зернистости при соотношении 50 на 50 в рабочем слое позволяет получить специфический профиль микронеровностей обрабатываемой поверхности с необычно высокими показателями шага микронеровностей и наличием так называемых «карманов». Рекомендуется использовать такую смесь абразивов в хонинговых брусках для процесса плосковершинного хонингования, что позволит при необходимости получать поверхность с «карманами» для смазывающих веществ.

3. Проведенные исследования позволяют выявить пути направленного формирования необходимого микрорельефа обработанной поверхности введением различных абразивов в рабочий слой кругов для торцового шлифования.

#### Перечень ссылок

1. Демкин Н. Б. Качество поверхности и контакт деталей машин / Н. Б. Демкин, Э. В. Рыжов. – М. : Машиностроение, 1981. – 244 с.
2. Рыжов Э. В. Влияние технологических факторов на параметры шероховатости при шлифовании кругами из сверхтвердых материалов / Э. В. Рыжов, Н. Я. Корж // Микрогеометрия и эксплуатационные свойства машин. – Рига : Зинатне, 1983. – С. 5–10.
3. Лавриненко В. И. Шероховатость обработанной поверхности : закономерности формирования и взаимосвязь ее параметров при обработке инструментом из СТМ / В. И. Лавриненко // Сверхтвердые материалы. – 2003. – № 2. – С. 58–67.

Поступила в редакцию 02.07.2010